

Herzlich Willkommen



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe



Friesoyther St.-Marien-Kirche zeigt Risse: Seitenschiffe sind ab sofort gesperrt

Neben der Altenoyther Vitus-Kirche hat der Monumentendienst als Wartungsdienst für historische Bauten alle denkmalgeschützten Gebäude in der Friesoyther St.-Marien-Gemeinde auf Schäden beurteilt. Dazu zählt auch die St.-Marien-Kirche. Im

Auftrag des Kirchenausschusses warf Architekt Gerd Janssen aus Westoverledingen auf der Grundlage des vorliegenden Mängelberichts mit Vertretern von Fachfirmen einen professionellen Blick auf die Fenster und Fenstereinfassungen. Die Analy-

se hat nun Sperrungen und Warningschilder zur Folge. Denn: Windeisen sind korrodiert und Rissbildungen in den Seitenrippen erkennbar. Dies führt nach Ansicht der Experten zu Deformationen und Fehlstellungen. Somit könne nicht ausgeschlos-

sen werden, dass es zu „Ausbrüchen aus den Mauerwerken“ kommen kann, die die Kirchenbesucher gefährden. Um das Risiko zu minimieren, waren die Sicherheitsvorkehrungen umgehend erforderlich. Somit ist der Zugang zu den Seitenschiffen ab

sofort nicht mehr möglich, und auch der Chorraum der St.-Marien-Kirche kann nur noch eingeschränkt betreten werden. An den Außenwänden des Gotteshauses soll zudem ein Bauzaun aufgestellt werden.

Foto: Wimberg



Historie

- Inspektionsbericht des Monumentendienstes vom 09.06.2022
- erste Bestandsbegehung 22.06.2023
- anschließend detaillierte Bestandsaufnahmen an mehreren Tagen:
22.06.2023, 24.+ 25.08.2023, 28.08.+30.08.2023
- Ausarbeitung Ticketreport (siehe dazu Ticket Muster)
- anschließende Kostenbewertung
- Empfehlung der Sanierungsarbeiten in mehreren Bauabschnitten
- Einreichung der Antragsunterlagen BMO Vechta 09/23
- Termin mit Frau Knapik von der Denkmalpflege 10/23




Anstehende Maßnahmen - 1. BA – 3. BA

01	Titel - Baustelleneinrichtung
02	Titel - Gerüstbauarbeiten
03	Titel - Sanierung Masswerke Fenster
04	Titel - Restaurierung Kirchenfenster
05	Titel - Sanierung Ziegelmauerwerk
06	Titel - Bedachungsarbeiten
07	Titel - Klempnerarbeiten
08	Titel - Natur- + Werksteinarbeiten außerhalb Fenstermaßwerksanierung
09	Titel - zur Rundung



Übersicht Bauabschnitte

I. BA Chorraum



II. BA Hauptschiff
Süd

III. BA Hauptschiff
Nord



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe



Ticket Muster

57723-29 Fenster F 16



Frist:	-	Verantwortlich:	Gerd Janssen
Status:	Offen	Kategorie:	-
Typ:	Zustandsfeststellung	Plan:	Grundrissplan Fark.pdf
Erstellt:	30.06.2023 - 16:29	Firma:	AB Janssen

Verortung:



Anhänge:



Dateiname: 2023-06-30_16-28-241da5.jpg
Ersteller: Gerd Janssen
30.06.2023 - 16:29



Dateiname: 2023-06-30_16-28-b6udj.jpg
Ersteller: Gerd Janssen
30.06.2023 - 16:29



Sanierung und Restaurierung der Fenster



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Sanierung und Restaurierung der Fenster



Sanierung und Restaurierung der Fenster



Sanierung und Restaurierung der Fenster



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Sanierung und Restaurierung der Fenster



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe


Sanierung und Restaurierung der Fenster



**Gerd Janssen**
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Sanierung und Restaurierung der Fenster



 Gerd
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe


Sanierung und Restaurierung der Fenster



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Sanierung Ziegelmauerwerk



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Sanierung Ziegelmauerwerk



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Bedachungs- & Klempnerarbeiten



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Bedachungs- & Klempnerarbeiten



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Bedachungs- & Klempnerarbeiten



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Bedachungs- & Klempnerarbeiten



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Natur- & Werksteinarbeiten

(außerhalb Fenstermaßwerksanierung)



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Natur- & Werksteinarbeiten

(außerhalb Fenstermaßwerksanierung)



Natur- & Werksteinarbeiten

(außerhalb Fenstermaßwerksanierung)



Natur- & Werksteinarbeiten


(außerhalb Fenstermaßwerksanierung)




Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Vorausschau - 4. BA - Sockelsanierung



Vorausschau - 4. BA - Sockelsanierung




Vorausschau - 4. BA - Sockelsanierung



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Vorausschau - 4. BA - Sockelsanierung



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe

Vorausschau - 4. BA - Sockelsanierung



Gerd Janssen
Süderstraße 7 a
26810 Westoverledingen

Sanierung der kath. Kirche St. Marien Friesoythe